Ente Palio Marinaro dell'Argentario

VERBALE VERIFICA TECNICA

Il giorno 03/03/2018 su richiesta del Rione Pilarella ho effettuato una verifica preliminare, presso il cantiere FAM, di un set di n°4 remi ai quali sono state sostituite le pale, fratturate in numerose parti, lasciando la vecchia costola, queste sono risultate al controllo, tramite la dima dell'Ente Palio, regolari per tutta la lunghezza, tranne che per due remi, nel tratto da 76 a 88 cm., che per un avvallamento della costola originale, soltanto da una faccia della pala, (l'altra risulta regolare), la misura supera la tolleranza stabilita in 4 mm. per 1 mm., come riferito al rappresentante della Pilarella reputo ininfluente detto avvallamento, visto che è dovuto alla costola originale già reputata regolare lo scorso anno, ma si rimette la decisione alla commissione tecnica, al primo controllo dei remi in data da decidere nella prossima riunione. Dopo aver effettuato le fotografie, il Rione Pilarella è stato autorizzato alla verniciatura delle nuove pale.

Il Direttore Tecnico
Cesare Manuelli

Scanned by CamScanner